

Retour Client

1- Electrodes décollées

-> Retour SAV :

Haut

Bas

Gauche

Droite

2- Sur le revêtement électrodes

-> Pas de SAV : mauvaise utilisation

Manque

Abrasion

3- Problème d'étanchéité

-> Retour pour contrôle/ Réserve :
Les sondes ne doivent pas être trempées dans un liquide
Présence de liquide dans le corps de la sonde.

4- Problème avec la stimulation électrique :

Le courant ne passe pas

-> Vérifier que les connexions sont bien branchées à fond

Le courant passe mais inconstant

-> Le câble de sortie de sonde ne doit pas être plié

5- Problème avec la connexion :

Fiches dénudées

-> Pas de SAV, mauvaise utilisation

Fiches arrachées

-> Pas de SAV, mauvaise utilisation

Câble sortie sonde sectionné

-> Pas de SAV, mauvaise utilisation

Câble sortie de sonde arraché

-> Pas de SAV, mauvaise utilisation

6- Problème avec l'enregistrement :

Signal non enregistrable

-> Vérifier les connexions au BFB

Signal variable et irrégulier

-> Vérifier si le tarage a été réalisé

Signal en position haute à l'écran

-> Vérifier le tarage et le réglage du curseur écran